АКТ

функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

N 2/2 от "01" октября 2025 г.

Владелец: МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка

Адрес установки г. Находка, ул. Чернышевского 5А

Характеристика поверхности игровой площадки: имеются бугры, поверхность покрыта травой, асфальтное покрытие не нарушено, спортивная площадка застелена защитным покрытием.

Перечень оборудования

	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детская горка.	Соответствуют требованиям безопасности			
2	Песочницы 1 Песочница 2 Песочница 3	Соответствуют требованиям безопасности			
3	Скамейки цветные гусеница, домик, крокодильчик - 3 шт.	Соответствуют требованиям безопасности			
4	Полоса препятствий «СТУПЕНИ»	Соответствуют требованиям безопасности			
5	Железная карусель	Соответствуют требованиям безопасности			
6	Качели - балансир	Соответствуют требованиям безопасности			
7	Мольберт для рисования	Соответствуют требованиям безопасности			
8	Беседка маленькая /беседка большая на 2 группы - 2 шт	Соответствуют требованиям безопасности			
9	Деревянные скамейки – 2 шт.	Не соответствуют требованиям безопасности	Деревянные сиденья скамейки разрушены.	Демонтирована	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____ Логишева Е.С.

Заведующий _____ Рыбчинская Т.Ф.

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

МП