АКТ
ОСНОВНОГО ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

АКТ город Находка
функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

N 2/2 от "09" октября 2025 г.

Владелец: МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка
Адрес установки: г. Находка, ул. Кольцевая, 49
Характеристика поверхности игровой площадки: имеются бугры и ямы, травянистая, асфальтное покрытие нарушено

Перечень оборудования

	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
3	Песочницы 1 Песочница 2 Песочница 3 Песочница 4	Песочница 1 – не соответствует требованиям безопасности	На песочницы 1 сломана доска на крышке	Дальнейшая эксплуатация песочницы 1 запрещена до полного устранения возникшего дефекта	Дефект устранен
4	Скамейки цветные гусеница, домик, крокодильчик - 3 шт.	Соответствуют требованиям безопасности			
5	Железный грузовик – 2 шт.	Соответствуют требованиям безопасности			
6	Железная карусель	Соответствуют требованиям безопасности			
7	Качели - балансир	Соответствуют требованиям безопасности			

8	Горка пластмассовая	Соответствуют требованиям безопасности			
9	Железная карета – 2 шт.	Соответствуют требованиям безопасности			
10	Жираф	Соответствуют требованиям безопасности			
11	Скалолаз	Соответствуют требованиям безопасности			
12	Мольберт для рисования	Соответствуют требованиям безопасности			
13	Спортивные столбики для ходьбы и равновесия	Соответствуют требованиям безопасности			
14	Столики – 3 шт	Соответствуют требованиям безопасности			
15	Деревянные скамейки – 3 шт.	Соответствуют требованиям безопасности			Деревянные сиденья скамейки заменены и покрашены

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. Игровое оборудование покрашено, детали заменены.

Ответственный исполнитель _____ Бударина Ю.И.

заведующий _____ _____ Рыбчинская Т.Ф

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

МП